




Ricambi alternativi / Alternative spare parts
In caso di / in case of
condensazione vapori di scarico/ steam condensation system

Ricambi alternativi / Alternative spare parts
In caso di / in case of
doppia velocità motore / double speed motor










Ricambi alternativi / Alternative spare parts  
In caso di / in case of  
doppia velocità motore / double speed motor

Ricambi alternativi / Alternative spare parts  
In caso di / in case of  
condensazione vapori di scarico/ steam condensation system






DET. A





B




B

EVC


C5960-00



CAC



A



C5970-00


C5950-00

C5942-13


C9308-00

C9316-00


C9326-00



C7432-00




C9351-00




C7431-00

C9309-13




C9313-00




C5940-00

C7412-00

C9326-00





FX0068-12

